



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๖ อมท. (ป.น.) ๑๙๑๙ /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุชา  
ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรย์ ชาตวัฒนานนท์

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รรจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟภ.อมท.

ด้วยการไฟฟ้า ออมท. จะขอตัดไฟเพื่อแก้ไขจุดร้อนบริเวณ สถานีอ้อมใหญ่ ๒ ด้วยวิธีชอทไลน์กระเช้า ตามรายงาน Thermo Scan จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิดเตอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ                      | จาก      | ถึง | ผู้ควบคุมงาน                       |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|---|----------|-----|------------------------------------|
| ๑.  | OYK01    | ๖ ก.ย. ๖๒    | ๐๘.๓๐ น.    | ๑๖.๓๐ น. | แก้ไขจุดร้อนบริเวณทางปลา ด้วยวิธีชอทไลน์กระเช้า | OYK15-03 | -   | นายภาณุวัฒน์ คนหาญ<br>๐๙ ๔๔๕๖ ๖๙๕๖ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ...ไม่มี ผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นางสาวรัฐชา ร่มโพธิ์ทอง ตำแหน่ง วิศว.๔ ผ.ปบ. โทร. ๐๙ ๓๓๕๙ ๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวิฑูรย์ ชาตวัฒนานนท์...)

ตำแหน่ง รรจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟภ.อมท.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

( )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง แผ่น




แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. (สถานี )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

|                  |                         |              |                |              |          |
|------------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|----------|
| Name of Object : |                         |              |                |              |          |
| Inspected By :   |                         |              |                |              |          |
| File Name        | 20181015-094430-002.jpg | Created Date | 2018 - 10 - 15 | Created Time | 09:44:30 |
| Emissivity       | 0.95                    | Humidity     | 60%            | Distance     | 20.00m   |
| Reference        | 29.5°C                  | การไฟฟ้า     | —              | สถานีไฟฟ้า   | —        |



|             |  |
|-------------|--|
| สถานที่     |  |
| หมายเลขเสา  |  |
| แรงดันไฟฟ้า |  |
| พิดเดอร์    |  |
| อุปกรณ์     |  |
| เฟส         |  |

Notes

สาเหตุ : จุดร้อนหน้าสั้มผิดทางปลา

ข้อแนะนำ : แก้ไขภายใน 1 เดือน

ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ:

วันที่:

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ้อมน้อย  
 72/106 ถ.พุทธมณฑล สาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210  
 โทร. 02-4206656  
 โทรสาร 02-4200803



NO.1