Switching Deadline
วันที่ 10 ต.ค. 62

เลขที่ ก.ต.กพส.(ปบ)๒๗๑๑ /๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายเลอพงศ์ วงษ์จันทร์ตา ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายบวร ลาภเจริญวงศ์ ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน สับเปลี่ยน SF6 ที่สื่อมสภาพ ฟีดเดอร์ ๓,๖,๙ สถานีไฟฟ้า กำแพงแสน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๓	KSA09	15 ต.ค. 62	09.00 น.	15.00 น.	ติดตั้ง SF6	KSA09S-03 กอบชัยแอร์		นายศักรินทร์ จิตติชานนท์ พชง.๖
๖	KSA03	16 ต.ค. 62	09.00 น.	15.00 น.		KSA03S-03 โชคเจริญ		
๙	KSA09	17 ต.ค. 62	09.00 น.	15.00 น.		KSA09S-11 ปักจักร		
๔	KSA06	18 ต.ค. 62	09.00 น.	15.00 น.		KSA06S-08 อ๊อกซิเจน		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักรินทร์ จิตติชานนท์ ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๙๓๗๙๔๔๖

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☑ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายบวร ลาภเจริญวงศ์)
ผจก.กฟอ.กำแพงแสน
ตำแหน่ง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☑ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KSA 9 จาก KSA 9S-03 ถึง -
ในวันที่ 15 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1404/62

☑ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ KSA3 จาก KSA3S-03 ถึง -
ในวันที่ 16 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1404/62

☑ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ KSA9 จาก KSA9S-11 ถึง -
ในวันที่ 17 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1404/62

☑ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 ฟีดเดอร์ KSA6 จาก KSA 6S-08 ถึง -
ในวันที่ 18 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1404/62

พนักงานศูนย์ฯ นาย พนิต ราษฎร์นิยม ประสานงานการขอดับไฟกับ นายศักรินทร์ จิตติชานนท์

(นายพรชัย ชีวิตพูนศิริ)
อก.ปบ.(ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2819
เรียน ผจก. กฟอ.กพร., กฟน.ทดก.
อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย, พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

๓๐ ต.ค. ๖๒
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ชก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. - (สถานีฯ -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา - น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิทชิ่ง

1. สถานที่ทำงาน ติดตั้ง SF6(RCS) KSA09S-03, KSA03S-03, KSA09S-11, KSA06S-08
2. กำหนดวันที่ทำงาน 15,16,17,18 ต.ค. 62 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.กพส. งานที่ทำ ติดตั้ง SF6(RCS) ตามใบขอปฏิบัติงาน 1404/62
4. เตรียมการสวิทชิ่งโดย นายพนิต ราษฎร์นิยม วันที่ 9 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิทชิ่งโดย วันที่ 9 ต.ค. 62
6. อนุมัติสวิทชิ่งโดย วันที่ 10 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิทชิ่งโดย
   1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
   2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
   3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	**ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิทชิ่ง(วันที่ 15 ต.ค. 62 ทำ KSA09S-03 SF6 กอบชัยแอร์)**						
2	**ย้ายโหลด KSA09 บางส่วนไปจ่ายจาก KSA06**						
3	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	**"OFF" Auto Reclose**		KSA		- L=0.59MW.
4	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	**"OFF" Auto Reclose**		KSA		- L=5.47MW.
5	KSA03S-26	ปลด	**สับ**		กพส.		DIS แยกรางไม้ตาย
6	KSA09S-03	สับ	**ปลด,ล็อคคาน**		กพส.		SF6 กอบชัยแอร์
7	**แจ้งชุด HotLine กระเช้าทำการติดตั้ง SF6(RCS) KSA09S-03 กอบชัยแอร์**						
8	**ให้คง Manual KSA06,KSA09 ไว้ขณะปฏิบัติงาน**						
	สิ้นสุด Switching ช่วงที่1						
9	**เมื่อทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ**						
10	**ย้ายโหลด KSA09 กลับจาก KSA06**						
11	KSA09S-03	ปลด	**สับ**		กพส.	SCADA	SF6 กอบชัยแอร์
12	KSA03S-26	สับ	**ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)**		กพส.		DIS แยกรางไม้ตาย
13	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		KSA		- -
14	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		KSA		- -
	สิ้นสุด Switching (วันที่ 15 ต.ค. 62)						
1	**ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิทชิ่ง(วันที่ 16 ต.ค. 62 ทำ KSA03S-03 SF6 โชคเจริญ)**						
2	**ย้ายโหลด KSA03 บางส่วนไปจ่ายจาก KSA10**						
3	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	**"OFF" Auto Reclose**		KSA		- L=-3.52MW.
4	KSA10VB-01	"ON" Auto Reclose	**"OFF" Auto Reclose**		KSA		- L=2.48MW.
5	KSA03S-04	ปลด	**สับ**		กพส.		SF6 ห้องเย็น(วงจรบน Tieline KSA3,10)
6	KSA03S-03	สับ	**ปลด,ล็อคคาน**		กพส.		SF6 ร้านโชคเจริญ
7	**แจ้งชุด HotLine กระเช้าทำการติดตั้ง SF6(RCS) KSA03S-03 SF6 โชคเจริญ**						
8	**ให้คง Manual KSA03,KSA10 ไว้ขณะปฏิบัติงาน**						
	สิ้นสุด Switching ช่วงที่1						
9	**เมื่อทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ**						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
10	ย้ายโหลด KSA03 กลับจาก KSA10						
11	KSA03S-03	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ร้านโชคเจริญ
12	KSA03S-04	สับ	ปลด,ล็อคคาน		กพส.		SF6 ห้องเย็น(วงจรบน Tieline KSA3,10)
13	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
14	KSA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
	สิ้นสุด Switching (วันที่ 16 ต.ค. 62)						
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิชชิ่ง(วันที่ 17 ต.ค. 62 ทำ KSA09S-11 SF6 ปักจักร)						
2	ย้ายโหลด KSA09 บางส่วนไปจ่ายจาก SPO02						
3	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- L=5.43MW.
4	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- L=0.64MW.
5	KSA09S-12	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา(ล่าง)
6	KSA09S-11	สับ	ปลด,ล็อคคาน		กพส.		SF6 ปักจักร
7	แจ้งชุด HotLine กระเช้าทำการติดตั้ง SF6(RCS) KSA09S-11 SF6 ปักจักร						
8	ให้คง Manual KSA09,SPO02 ไว้ขณะปฏิบัติงาน						
	สิ้นสุด Switching ช่วงที่1						
9	เมื่อทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
10	ย้ายโหลด KSA09 กลับจาก SPO02						
11	KSA09S-11	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ปักจักร
12	KSA09S-12	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา(ล่าง)
13	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
14	SPO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		- -
	สิ้นสุด Switching (วันที่ 17 ต.ค. 62)						
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิชชิ่ง(วันที่ 18 ต.ค. 62 ทำ KSA06S-08 SF6 อ๊อกซิเจน)						
2	ย้ายโหลด KSA06 บางส่วนไปจ่ายจาก KSA03						
3	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- L=-3.52MW.
4	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- L=0.41MW.
5	KSA06S-09	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 แยกการบิน
6	KSA06S-08	สับ	ปลด,ล็อคคาน		กพส.		SF6 ร้านออกซิเจน
7	แจ้งชุด HotLine กระเช้าทำการติดตั้ง SF6(RCS) KSA06S-08 SF6 อ๊อกซิเจน						
8	ให้คง Manual KSA03,KSA06 ไว้ขณะปฏิบัติงาน						
	สิ้นสุด Switching ช่วงที่1						
9	เมื่อทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
10	ย้ายโหลด KSA09 กลับจาก KSA03						
11	KSA06S-08	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ร้านออกซิเจน
12	KSA06S-09	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 แยกการบิน
13	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
14	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
	สิ้นสุด Switching (วันที่ 18 ต.ค. 62)						