Switching Deadline
วันที่ 1 มี.ค. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.).- ๕๓๐/๒๕๖๒	วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงศ์ วงษ์พันธุ์ทา	ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายเรวัต กาญจนะ	ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.กระทุ่มแบน จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๐๖ ONB	๓ มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย เสา - สาย ไฟฟ้าแรงสูงไลน์ฟีดเดอร์ ๖ อมน.๒	DIS ONB ๖S-๐๖	จุดปลด DDE ข้างบริษัท ไทยเอเชียโพลิเมอร์ จก.	นายปรีชา แก้วสีม่วง โทร. ๐๘๑-๒๕๑๕๒๘๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ประมาณ ๕๕ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ตำแหน่ง หผ.ปบ.กฟอ.กทบ. โทร ๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

☐ ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ☐ ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ☐ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

☑ ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเรวัต กาญจนะ)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☑ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ ONB06 จาก DIS ONB 6S-06 ถึง จุดปลด DDE ข้างบริษัท ไทยเอเชียโพลิเมอร์ ในวันที่ 3 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 3/40/62

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง ..... ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ขุนทอง ฝาเงิน ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสมชาย มาบัณฑิตย์

กฤษณะศักดิ์
(นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร)
วศา. 6 แทน ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

587

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

เรียน ผจก. กฟอ. กทบ
อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. - (สถานีฯ -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรอุษา ศักดิ์พินา)
อก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

26 ก.พ. 2562

ใบสั่งทำสวิทชิ่ง

1. สถานที่ทำงาน ซอยวปอ.11 พิเศษ
2. กำหนดวันที่ทำงาน 3 มี.ค. 62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.กทบ. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 314/62
4. เตรียมการสวิทชิ่งโดย นายขุนทอง ฝาเงิน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิทชิ่งโดย วันที่ 26 ก.พ. 62
6. อนุมัติสวิทชิ่งโดย วันที่ 27 ก.พ. 62
7. สั่งทำสวิทชิ่งโดย
   1. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
   2. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
   3. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิชชิ่ง							
2	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
3	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
4	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-	-
5	SAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-	LOAD = 3.10 MW
6	SAA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-	LOAD = 0.02 MW
7	ONB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-	LOAD = 1.65 MW
8	ONB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-	LOAD = 1.70 MW
9	ย้ายโหลด ONB06 บางส่วนไปจ่ายจาก SAA10							
10	SAABVB-02	ปลด	สับ		SAA		-	ขนานบัส
11	ONB07S-04	ปลด	สับ		กทบ.		SF6	ปากซอย วปอ.11
12	ONB06S-05	ปลด	สับ		กทบ.		SF6	ปากซอย วปอ.11 พิเศษ
13	ONB06S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS	ก่อนถึงโรงงานเพรซซิเด้นซ์
14	SAABVB-02	สับ	ปลด		SAA		-	ขนานบัส
15	ONB07S-04	สับ	ปลด		กทบ.		SF6	ปากซอย วปอ.11
16	เมื่อพร้อมดับไฟ							
17	แจ้งกฟอ.กทบไลน์โหลด ตั้งแต่จุดตัด DDE บริเวณ ข้างบริษัท ไทยเอเชียโพลิเมอร์ ถึง Dis ONB06S-06 ออก							
18	หลังกฟอ.กทบไลน์โหลด ตั้งแต่จุดตัด DDE บริเวณ ข้างบริษัท ไทยเอเชียโพลิเมอร์ ถึง Dis ONB06S-06 ออกแล้วเสร็จ							
19	แจ้ง Hotline 22 เควี ตัด DDE บริเวณข้างบริษัท ไทยเอเชียโพลิเมอร์ ออกทั้ง 3 เฟส แบบมีไฟ							
20	หลัง Hotline 22 เควี ตัด DDE บริเวณข้างบริษัท ไทยเอเชียโพลิเมอร์ ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ							
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1							
22	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2							
23	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
24	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
25	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-	-
26	SAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-	-
27	SAA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-	-
28	ONB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-	-
29	ONB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานได้							
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
31	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
32	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1							
33	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2							
34	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
35	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
36	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-	-
37	SAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-	-
38	SAA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-	-
39	ONB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-	-
40	ONB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-	-
41	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
42	แจ้ง Hotline 22 เควี เชื่อม DDE บริเวณข้างบริษัท ไทยเอเชียโพลิเมอร์ เข้าทั้ง 3 เฟส แบบมีไฟ							
43	หลัง Hotline 22 เควี เชื่อม DDE บริเวณข้างบริษัท ไทยเอเชียโพลิเมอร์ เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ							
44	แจ้งกฟอ.กทบ.นำโหลด ตั้งแต่จุดตัด DDE บริเวณ ข้างบริษัท ไทยเอเชียโพลิเมอร์ ถึง Dis ONB06S-06 เข้า							
45	หลังกฟอ.กทบ.นำโหลด ตั้งแต่จุดตัด DDE บริเวณ ข้างบริษัท ไทยเอเชียโพลิเมอร์ ถึง Dis ONB06S-06 เข้าแล้วเสร็จ							
46	ย้ายโหลด ONB06 บางส่วนกลับจาก SAA10							
47	SAABVB-02	ปลด	สับ		SAA		-	ขนานบัส
48	ONB07S-04	ปลด	สับ		กทบ.		SF6	ปากซอย วปอ.11
49	ONB06S-06	ปลด	สับ		กทบ.		DIS	ก่อนถึงโรงงานเพรซชิเด้นซ์
50	ONB06S-05	สับ	ปลด		กทบ.		SF6	ปากซอย วปอ.11 พิเศษ
51	SAABVB-02	สับ	ปลด		SAA		-	ขนานบัส
52	ONB07S-04	สับ	ปลด		กทบ.		SF6	ปากซอย วปอ.11
53	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
54	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
55	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-	-
56	SAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-	-
57	SAA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-	-
58	ONB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-	-
59	ONB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-	-
	***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

แผนผังสถานะปัจจุบันก่อนดับไฟบริเวณกลางซอย วปอ.๑๑ พิเศษ

ปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐–๑๗.๐๐ น.

เพื่อให้ ช่าง ผกส. , ผปบ. และ ผมต. ปรับปรุงระบบจำหน่าย แก้ไขจุดร้อนในระบบหน้าเครื่องวัด

หมายเหตุ

สายเมนไลน์เป็นสายเปลือยขนาด ๑๘๕ ต.มม. จะปรับปรุงใหม่เป็นสาย SAC ขนาด ๑๘๕ ต.มม.



แผนผังสถานะปัจจุบันหลังดับไฟบริเวณกลางซอย วปอ.๑๑ พิเศษ

ปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐–๑๗.๐๐ น.

เพื่อให้ ช่าง ผกส. , ผปบ. และ ผมต. ปรับปรุงระบบจำหน่าย แก้ไขจุดร้อนในระบบหน้าเครื่องวัด

หมายเหตุ *สายเมนไลน์เป็นสายเปลือยขนาด ๑๘๕ ต.มม. จะปรับปรุงใหม่เป็นสาย SAC ขนาด ๑๘๕ ต.มม.*

เส้นแบ่งสีน้ำตาลไลน์ฟีดเดอร์ 6 อมพ.2 ดับไฟปฏิบัติงาน

จุด Shot Ground

พื้นที่ดับไฟปฏิบัติงาน