



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อมน.(ปบ) 2066 /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ูทา
ชื่อผู้ส่ง นายสาโรจน์ แซ่มชัย

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า อ้อมน้อย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปักเสาไฟฟ้า ระบบ๒๒ เควี บริเวณหน้า โรงงานเพชร
เลขมการทอเพื่อเตรียมงานตัดจ่าย สถานีอ้อมน้อย ๓ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	115 KV	๒๔ พ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตัดไฟเพื่อ ปฏิบัติงาน พาด สายไฟฟ้า ระบบ ๒๒ เควี บริเวณ หน้า โรงงานเพชร เลขมการทอเพื่อ เตรียมงานตัดจ่าย สถานีอ้อมน้อย ๓	SAA	OYK	นายเพ็ช ทุนเพิ่ม ๐๘๑-๔๘๙-๖๒๐๔
๒.	OYM02	๒๔ พ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		HL ตัด DDE วงจรถน บริเวณ หน้า เพชรเกษม การทอ	OYK06S-02	
๓.	OYK06	๒๔ พ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		HL ตัด DDE วงจรถน บริเวณวินมอ ไซค์แยกสาย5	OYK06S-02	
๔.	OYK01	๒๔ พ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		OYK01S-03	HL ตัด DDE วงจรถน หน้าเพชรเกษม การทอ	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) รง.เพชรเกษมถาวร

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวฐิชา รมโพธิ์ทอง ตำแหน่ง วิศว.๕.ผ.ปบ. โทร ๐๙.๓๓๕๙.๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสาโรจน์ แซ่มชัย)

ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวขิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)


พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจพ.....(สถานี.....) โย

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



UG มงตรงขำบศูนยเอนศ
เชื่อมตอวงศร OYK6
(วงศรบน)

HL ออกรอศอ
PPE ออกรอศอ
ศูนยเอนศ
ศ. 14651 กอศรศร

HL ออกรอศอ
ศูนยเอนศ
ศ. 14651 กอศรศร