



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .ก.ต.สพน.(กป.) ๖๖๗ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายศักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

วันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สพน.

ด้วยการไฟฟ้า สองพี่น้อง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ให้ กฟอ.กฟส. ท้ากรรเขตสายแรงสูงพื้นที่ กฟส.- บ้านทะเลนก ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F6	12 ม.ค.62	08.00	17.00	กฟอ.กฟส.ดับไฟพาดสายแรงสูง - บ้านทะเลนก	TKK1S-04 หน้าร้านปะยาง	SF-6 ทะเลบก KSA1S-12	นายพนันต์ พรหมศรี โทร.๐๘๕๒๑๕๖๖๕๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) DIS.TKK1S-04 หน้าร้านปะยาง - SF๖ บ้านทะเลบก KSA1S-12...

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายเกริกฤทธิ์ ทองสีโต ตำแหน่ง ทส.กป...โทร๐๘๑-๕๔๒๐๘๘๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟอ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Signature)

(นายนครินทร์ รัตนปัญญา)

ตำแหน่ง...ผจก.กฟส.อ.สพน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟอ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น


ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังดับไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพี่น้อง

วันที่ 12 พ.ค. 61 เวลา 08.00-17.00 น.

บริเวณ หน้าสถานี สพน.2 – SF-6 แบ่งแดน ทะเลบก



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ปลัด DIS หน้าวัดเขายาว TKKIS-04 ออกเพื่อให้จุดเกิด DDE ทำงาน หลังจากเกิด DDE เรียบร้อยทำการสับจ่ายไฟคืน
2. ไฟจะดับ(จุดเกิด DDE) บริเวณหม้อแปลงนายช่างเรื่อง อยู่กำเนิด ถึง SF-6 ทะเลบก