



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROFESSIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กษบ.ภ.3(รต.) ๑๗/๗๖ /2562

ผู้รับ นายถนัดพงษ์ วรณะพันธ์

ชื่อผู้ส่ง

วันที่ - 2 ส.ค. 2562

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)

ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า.....ป.ป.๒ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน.ทดสอบค่า Line Impedance ที่ สหฟ.นครปฐม 3...ตามแผนผัง  
สิ่งขบแบบ จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิกัดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	2YB-01	9 - ส.ค. 2562	08.30 น.	13.00 น.	ทดสอบค่า Line impedance	2YS-01	2YS-02	นายพีระ ปานทองปาน 086-566-1526
2					หมายเหตุ : ต้น GND Line			
3								
4								
5								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ):-

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพีระ วรณะพันธ์ ตำแหน่ง อตบ.6 โทร. 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....)  
ตำแหน่ง (นายสรวิชัย สททสิริกุล)  
วศก.๑๐ ปฏิบัติงานแทน อก.บษ.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ศฟฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ศฟฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิกัดเคอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำลวชซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิกัดเคอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำลวชซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(ศฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บษ.(ก.3), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวชซึ่ง.....แผ่น

แผนผังแบบ.....แผ่น

ศฟฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ