



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กนบ.ก3(รล.) ๑๗๙๗ /2562

ผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์

ชื่อผู้ส่ง

วันที่ - 2 ส.ค. 2562

ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.3)

ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า.....ณ.ป.๒...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน.ทดสอบค่า Line Impedance ที่ สฟฟ.ฉอมใหญ่ 2...ตาม
แผนผังสังเขบนับ จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	ZYB-01	8 - ส.ค. 2562	08.30 น.	13.00 น.	ทดสอบค่า Line Impedance	ZYS-03	ZYS-01,02	นายพัชระ ปานคอนลา 086-566-1526
2					หมายเหตุ : สับ GND Line			
3								
4								
5								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานคอนลา ตำแหน่ง วิศว.6 โทร. 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....)

ตำแหน่ง นายสรเชษฐ สุกพิสิฐ
วทก.๑๐ ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแนบควบคุมการจ่ายไฟ (ผศฟ.) กฟภ.3

เวียน อก.ปบ.(ก.3)

ผศฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กบ.บ.(คฟ.)

เวียน ผจก.....

อก.บข.(ก.3), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น

แผนผังแบบ..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ