



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.รณ.๕๗๖-2669/๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายชัยวัฒน์ อิ่มสอาด

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง หน.บต.รช.ผจก.กฟส.อ.ท่าม่วง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.สวท.อำเภอท่าม่วง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้า.หนองปลาวหมอล. ตามแผนผังสิ่งเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	ไฟฟ้าดับจาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๓	๒๓ ธ.ค.๒๕๖๒	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	แขวนลูกถ้วยแขวน DIS ชั่วคราวมิชชั้นฮิว ป.ระบบจำหน่ายพาดสายแรงสูง	RECLOSER NOM๓R-๐๑ เขาคันทอก	DIS ชั่วคราว รร.ตั้งวิริยะหนองตากยา	นายนิศยรักษ์
๒	F๓	๒๓ ธ.ค.๒๕๖๒	๑๐.๐๐	๑๗.๐๐	จ่ายไฟต้นทางบางส่วน จาก RECLOSER NOM๓R-๐๑ ถึง DIS ชั่วคราวมิชชั้นฮิว	DIS ชั่วคราวมิชชั้นฮิว	DIS ชั่วคราว รร.ตั้งวิริยะหนองตากยา	
๓	F๓	๒๓ ธ.ค.๒๕๖๒	๑๖.๐๐	๑๗.๐๐	เชื่อมสายเข้า DIS ชั่วคราวมิชชั้นฮิว	RECLOSER NOM๓R-๐๑ เขาคันทอก	DIS ชั่วคราว รร.ตั้งวิริยะหนองตากยา	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บ้านหนองงวงเดียน. ก่อนถึงรร.ตั้งวิริยะหนองตากยา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายสุรวุฒิ อัครวิริยะกุล.....ตำแหน่ง.....ผ.กบ.กฟส.อ.ท่าม่วง.....โทร.....๐๖๑-๒๕๓๕๑๖๕.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(..นายชัยวัฒน์ อิ่มสอาด)

ตำแหน่ง หน.บต.รช.ผจก.กฟส.อ.ท่าม่วง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเตอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเตอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

