



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบช.(ตบ.) ๒๔๓๔/๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง

วันที่ 25 ต.ค. 2562  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กบช.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แกะไขจุดร้อน ต้น Riser pole สถานีไฟฟ้า ยองพืด  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	ONA 1YB-01	1 พ.ย. 2562	08:30 น.	16:30 น.	ตรวจสอบพร้อมทำความสะอาด สะอาดหน้าสัมผัสทุกจุด *หมายเหตุ ปฏิบัติงานร่วม เนื่องจากในไลน์สายส่ง 115 KV จากสฟฟ.อ้อมน้อย 1 ถึง สฟฟ.สามพราน 1 มีการดับ ไฟปฏิบัติงานจาก ONA 1YB- 01 ถึง SAA 5YS-06	ONA 1YS- 01	SAA 5YS-06	นายไชยฤกษ์ โรจนเลิศ พงษ.6 0615396296

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายไชยฤกษ์ โรจนเลิศ ตำแหน่ง พงษ.๖ ผดบ.กบช.(ก.๓) โทร ๐๖๑๕๓๙๖๒๙๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมชาย สิ้นดั่ง)  
ตำแหน่ง ปฏิบัติงานแทน อก.บช.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ .....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบช.(คฟ.)  
เรียน ผจก. ....

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ..... แผ่น

แผนผังแนบ ..... แผ่น

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ผจฟ. .... (สถานี .....

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ