



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(นฟ.) ๒๒๑๐ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายอภิพงษ์ วงษ์จันทร์
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วิทยุขอตัดไฟ

วันที่ 25 ก.ย. 2562
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

Switching Deadline
วันที่ 18 ต.ค. ๖๒

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า AVR... เขาเฉลิมพระเกียรติ
ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๒๓ ต.ค. ๖๒	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอตัด AVR เขาเฉลิมพระเกียรติ โดยสับ Bypass, ปลดใบมีด ด้าน Source และด้าน Load เพื่อตรวจสอบการทำงานและ บำรุงรักษา			เจริญศักดิ์ ตาม ๐๘๙-๕๗๗๖๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายพนตล ตีสอด ตำแหน่ง วิศว.๕ โทร. ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๙

ลงชื่อ (นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)
ตำแหน่ง วิศว.๑๑ ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ LW๐๒ จาก - ถึง -
ในวันที่ 23 ต.ค. ๖2 ตั้งแต่เวลา 13.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1586/62
 - อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง
 - อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง
 - อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง
 - อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง
- พนักงานศูนย์ฯ นาย ภาณุพงษ์ ภาณุพงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ราช คคฟ.๑๓ ตีสอด

สำหรับผู้อนุมัติ 2896

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)
เรียน ผอ.ก. ๗๗๖.๑๖
อ.ก.บ.บ.(ก.๓) อ.ก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)
วันที่ 6 ก.ย. ๖๒


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแบบ - แผ่น
คคฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

18 ต.ค. 2562
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ช.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ส่งทางสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | AVR.ตรงข้ามวัดเขาเฉลิมพระเกียรติ | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 23 ต.ค. 62 | ระหว่าง 13.00 น. | ถึง 16.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กษ.ก.3 | งานที่ทำ ตรวจสอบและบำรุงรักษา | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1386/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายขุนทอง ฝาเงิน | | วันที่ 16 ตุลาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 16 ต.ค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 18 ต.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายนครินทร์,นายมนโษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันก่อนดำเนินการ Switching						
2	ทำการ By Pass LWU2R-04 (เขาเฉลิมพระเกียรติ) เพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษา						
3	LWU02R-02	Normal	Non-Reclosing		รทดช-		RE สามแยกหนองปรือ
4	LWU02R-04	Normal	Non-Reclosing,Alter	GND	รทดช-		RE ตรงข้ามวัดเขาเฉลิมพระเกียรติ
5	ตั้ง Manual Tap AVR. LWU02R-04 <small>ให้อยู่ Tap 1</small>						
6	SW.By Pass	ปลด	สับ		รทดช-		RE ตรงข้ามวัดเขาเฉลิมพระเกียรติ
7	LWU02R-04	สับ	ปลด		รทดช-		RE ตรงข้ามวัดเขาเฉลิมพระเกียรติ
8	แจ้งช่างหน้างานปลดใบมิตด้าน SOURCE ด้าน LOAD ของ LWU02R-04 ออกทั้ง 3เฟส						
9	แจ้งชุด กษ.ก.3 ปฏิบัติงานได้						
10	LWU02R-02	Non-Reclosing	Normal		รทดช-		RE สามแยกหนองปรือ
11	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า %%%%%%%%%%						
12	หลังจาก กษ.ก.3 ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
13	LWU02R-02	Normal	Non-Reclosing		รทดช-		RE สามแยกหนองปรือ
14	แจ้งช่างหน้างานสับใบมิตด้าน SOURCE ด้าน LOAD ของ LWU02R-04 เข้าทั้ง 3เฟส						
15	ตั้ง Manual AVR. LWU02R-04 ให้อยู่ Tap 1						
16	LWU02R-04	ปลด	สับNon-Reclosing,Alter	GND	รทดช-		RE ตรงข้ามวัดเขาเฉลิมพระเกียรติ
17	SW.By Pass	สับ	ปลด		รทดช-		RE ตรงข้ามวัดเขาเฉลิมพระเกียรติ
18	LWU02R-02	Non-Reclosing	Normal		รทดช-		RE สามแยกหนองปรือ
19	LWU02R-04	Non-Reclosing,Alter	Normal		รทดช-		RE ตรงข้ามวัดเขาเฉลิมพระเกียรติ
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ทั้งหมด %%%%%%%%%%						