



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PHYSICAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นช.(ปบ.) ๓๖๓๖ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์จันทร์
ชื่อผู้ส่ง นายกนต์ธีร์ อินทิวร

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.นบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ชก.ก.(บ.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.นครชัยศรี จะขอย้ายโหนดเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้า NCB ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NCB10	๑๘ ธ.ค. ๖๒	๐๘-๓๐	16.30	ขอย้ายโหนดเพื่อให้ Hot Line ดำเนินการแก้ไขจุดร้อน โดย ขอเปิดวงจรอุปกรณ์ที่จะ ดำเนินการแก้ไขจุดร้อน	NCB10S-01	-	นายชลิต สีขาวชา โทร.๐๘๑-๗๐๕๕๒๕๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ ตำแหน่ง โทร

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกนต์ธีร์ อินทิวร)

ตำแหน่ง ชก.ก.(บ.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ / พิดเคอร์ NCB10 จาก NCB 10S-01 ถึง NCB 10S-01
ในวันที่ 18 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 16.3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1738/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอดับไฟกับ สีขาวชา

13 ธ.ค. 62

(นายกนต์ธีร์ อินทิวร)
๑๖๑.๗๗๖.๑๗

สำหรับผู้อนุมัติ

3480

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.๔๕.

อ.ก.บช.(ก.๓) / อ.ก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี ๒๐๕๕๒๕๒)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


16 ธ.ค. 2562
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ชก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ชก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)
16 ธ.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นครชัยศรี 2 (ดีเอส NCB10S-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ธ.ค. 62	เวลา	08.30 น.	ถึง	18 ธ.ค. 62	เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	นช.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1738/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ				วันที่	15 ธันวาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	15-12-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	16-12-62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ย้ายโหลด วงจร NCB10 ไปรับไฟจาก วงจร NCB05						
3	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		- 10.6 MW
4	NCB05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCB		- 2.9 MW
5	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		- 14.9 MW
6	NCB10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCB		- 3.8 MW
7	NCBBVB-01	ปลด	สับ		NCB		- ขนานบัส
8	NCB05S-02	ปลด	สับ		นช.		DIS ร้านล้างห้วยพลูการเกษตร
9	NCB10VB-01	สับ	ปลด		NCB		- -
10	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB		- ขนานบัส
11	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		- -
12	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		- -
13	NCB10S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS POT HEAD F.10
14	NCB10VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NCB		- -
15	แจ้งสภาพการจ่ายไฟและพื้นที่ไฟดับระบบ 22 เควี ให้ กฟอ.นช. ทราบ และให้แก้ไขจุดร้อน ใบมีด รหัส NCB10S-01 โดย Hotline กระเช้าแบบ สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
16	เมื่อปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อน ใบมีด รหัส NCB10S-01 เสร็จเรียบร้อยยืนยัน สามารถย้ายโหลดกลับสภาพปกติได้						
17	NCB10VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCB		- -
18	NCB10S-01	ปลด	สับ		นช.		DIS POT HEAD F.10
19	ย้ายโหลด วงจร NCB10 ไปรับไฟจาก วงจร NCB05						
20	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		- 10.6 MW
21	NCB05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCB		- 2.9 MW
22	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		- 14.9 MW
23	NCBBVB-01	ปลด	สับ		NCB		- ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	NCB10VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		NCB		- -
25	NCB05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS ร้านล้างห้วยพลูการเกษตร
26	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB		- ขนานบัส
27	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		- -
28	NCB05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCB		- -
29	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		- -
30	NCB10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCB		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



INCHES
30 28 26 24 22 20 18 16
14.7

sis

Value

64.57C