



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline:

วันที่ 26 มี.ค. 62

เลขที่ ก.๓.อก.บข.(บพ.) /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สึงโตทอง

วันที่  
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ตัว ก.บข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	BPA01CVB-01	29 มี.ค. 62	08.00 น.	16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ	BPA01CVB-01		นายเชาว์ลิต นิลรอด 081-3657367
2.	BPA02CVB-01	29 มี.ค. 62			Capacitor Bank	BPA02CVB-01		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๕ โทร ๐๙๐๑-๓๖๕๗๓๖๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ส่วนวันแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.บข.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 12 พิดเคอร์ CAD12 จาก BPA2CVB-01 ถึง BPA1CVB-01 Truck out.  
ในวันที่ 29 มี.ค.๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 202/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่  
พนักงานศูนย์ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย 21 มี.ค.๖๒

การส่งมอบ  
(นายประจักษ์ ชัย)  
26 ก.ค. ๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บข.(คพ.) 916  
เรียน ผจก.

อก.บข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น  
ผจพ. 2 (สถานี ยานโป่ง 1)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)  
อก.บข.(ก.๓)

26 มี.ค. 2562

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)  
อก.บข.(ก.๓)

26 มี.ค. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บ้านโป่ง 1		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 มี.ค. 62	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กษย.(ก.3)	งานที่ทำ บำรุงรักษา CAP1, CAP2	ตามใบขอปฏิบัติงาน 202/2561
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ		วันที่ 25 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๒
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายพนิต, นายมนซ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานด้าน BPA01CVB-01						
3	BPA01CVB-01	Auto	Manual		BPA		- CAP 1
4	ทำการปลด CAP ด้าน บัส 1 รหัส BPA01CVB-01 ออกทีละ Step โดยเว้นระยะเวลา ปลด						
5	BPA01CVB-01	สับ	ปลด		BPA		- CAP 1
6	BPA01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BPA		- CAP 1
7	เมื่อทำการปลด CAP ด้านบัส 1 รหัส BPA01CVB-01 เรียบร้อยให้ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที						
8	ตรวจว่าไฟดับเรียบร้อย ก่อนทำการสับกราวด์						
9	BPA01CVG-01	ปลด	สับ		BPA		- กราวด์ CAP1
10	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้สามารถทำงานที่ BPA01CVB-01 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
11	เมื่อ กษย.(ก.3) ปฏิบัติงาน ด้าน BPA01CVB-01 แล้วเสร็จ						
12	BPA01CVG-01	สับ	ปลด		BPA		- กราวด์ CAP1
13	BPA01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BPA		- CAP 1
14	BPA01CVB-01	ปลด	สับ		BPA		- CAP 1
15	นำ CAP ด้าน บัส 1 รหัส BPA01CVB-01 เข้าระบบทีละ Step โดยเว้นระยะเวลาจ่าย						
16	BPA01CVB-01	Manual	Auto		BPA		- CAP 1
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
17	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานด้าน BPA02CVB-01						
18	BPA02CVB-01	Auto	Manual		BPA		- CAP 2
19	ทำการปลด CAP ด้าน บัส 2 รหัส BPA02CVB-01 ออกทีละ Step โดยเว้นระยะเวลา ปลด						
20	BPA02CVB-01	สับ	ปลด		BPA		- CAP 2
21	BPA02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BPA		- CAP 2
22	เมื่อทำการปลด CAP ด้านบัส 2 รหัส BPA02CVB-01 เรียบร้อยให้ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	ตรวจว่าไฟดับเรียบร้อย ก่อนทำการสับกราวด์						
24	BPA02CVG-01	ปลด	สับ		BPA		- กราวด์ CAP2
25	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้สามารถทำงานที่ BPA02CVB-01 ได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2						
26	เมื่อ กบข.(ก.3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
27	BPA02CVG-01	สับ	ปลด		BPA		- กราวด์ CAP2
28	BPA02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BPA		- CAP 2
29	BPA02CVB-01	ปลด	สับ		BPA		- CAP 2
30	นำ CAP ด้านบัส 2 รหัส BPA02CVB-01 เข้าระบบทีละ Step โดยเว้นระยะเวลาจ่าย						
31	BPA02CVB-01	Manual	Auto		BPA		- CAP 2
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

