



ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านดงขี้เหล็ก					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 ก.พ. 62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	ดจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	283/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	21 กุมภาพันธ์ 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	21 ก.พ. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21/2/62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนเฑาะ 2. นายสถาพร, นายธนิศ, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร 					
					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	SPC01R-01	Normal	Nonreclosing		ศปจ.		R ดงขี้เหล็ก
3	DOA03R-02	Normal	Nonreclosing		ดจ.		R ฟาร์มกุ่มลิขิต
4	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.30 น.						
5	Drop ชั่วคราว.	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลข.		DROP บ้านดงขี้เหล็ก
6	DOA03R-02	สับ	ปลด		ดจ.		R ฟาร์มกุ่มลิขิต
7	DOA03R-02 ให้ดึงห้วงเหลืองลง, ปลดไบมีตด้านออกไลน์ ออกทั้ง 3 เฟส						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
10	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
11	SPC01R-01	Nonreclosing,	Normal		ศปจ.		R ดงขี้เหล็ก

สิ้นสุด Switching ช่วงแรก

12	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ						
13	ตรวจสอบ เชื่อมจุด DDE ดงขี้เหล็กเข้าทั้ง 3 เฟส						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
16	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
17	DOA03R-02 ให้สับไบมีตด้านออกไลน์ เข้าทั้ง 3 เฟส, ดันห้วงเหลืองขึ้น						
18	DOA03R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ดจ.		R ฟาร์มกุ่มลิขิต
19	DOA03R-02	Nonreclosing	Normal		ดจ.		R ฟาร์มกุ่มลิขิต

สิ้นสุด Switching ทั้งหมด

