



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ..... /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นาย ภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง .....

ด้วยการไฟฟ้า กฟผ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ....สถานีไฟฟ้า นครชัยศรี ๑...ตามบันทึก จำนวน ๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๑๕ เควี	๑๑-๑๒ ก.ค. ๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ลดความเสี่ยงงานปลดหม้อแปลง NCS KT7A เพื่อ Correct Oil Leak & Routine Test (ให้ลดโหลดจาก สฟ.นช.1 ไปทางด้านอื่น ประมาณ 30 MW)	-	-	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง หน.หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ / ปิดเตอร์ 115LV จาก สถานี ๐๗, ๐๗๗ ถึง 115KV (กฟผ.๓)  
ในวันที่ 11-12 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๘๒๖/๖๒  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ..... ปิดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ..... ปิดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย ภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา ประสานงานการขอตัดไฟกับ หน.ยงยุทธ สีขาว

นาย ยงยุทธ สีขาว  
(นาย ยงยุทธ สีขาว ภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)  
ร.ก. ๕ (ก.๓) กฟผ.

สำหรับผู้อนุมัติ

1795

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 7 แผ่น

ผจก. (สถานี) .....


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

นาย ภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๒

อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	นครชัยศรี 1 ลดโหลด 30 MW		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11-12 ก.ค. 62	ระหว่าง	07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ลดความเสี่ยงงานปลดหม้อแปลง KT7A ตามใบขอปฏิบัติงาน 826/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร		วันที่ 27 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 27 มิ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 27 มิ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	<b>ย้ายโหลด OYL,OYM ไปจ่ายจาก SAA07YB-01</b>						
3	<b>ตรวจสอบใบมิต 115 เควี สฟ.สามพราน 1 รหัส SAA07YS-01 และ SAA07YS-03 ให้สับอยู่</b>						
4	OYL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SAA07YB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	OYL02YB-01	สับ	ปลด		OYL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	SAA07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	<b>แจ้งกฟผ. ลดโหลดที่สฟ. นครชัยศรี 1 30 MW เรียบร้อย</b>						
<b>***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***</b>							
9	<b>เมื่อกฟผ.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ</b>						
10	<b>ย้ายโหลด OYL,OYM กลับจาก SAA07YB-01</b>						
11	<b>ตรวจสอบใบมิต 115 เควี สฟ.สามพราน 1 รหัส SAA07YS-01 และ SAA07YS-03 ให้สับอยู่</b>						
12	SAA07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	OYL02YB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		OYL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	SAA07YB-01	สับ	ปลด		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	OYL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
<b>***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***</b>							



### บันทึก

ที่ ทจก-ส. 0286/2562  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอย้ายโหลตเพื่อลดความเสี่ยง  
วันที่ 24 มิถุนายน 2562

เรียน  
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี
อุปกรณ์	ย้ายโหลต สฟ.นครชัยศรี ไปรับทางตันอื่น ประมาณ 30 MW
งานที่ทำ	ลดความเสี่ยงงานปลด NCS KTTA เพื่อ Correct Oil Leak & Routine Test
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. ถึงวัน ศุกร์ ที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

( นายยงยุทธ สีขาว )

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง

โทรศัพท์ : 02-436-2657

โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.