



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
FEDERAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ 1603 /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถึกพงษ์ วงษ์พันธุ์ทิว
ชื่อผู้ส่ง นายอรุณ จรดล

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง วศก.รักษากรรแทน ผจก.กฟภ.อมน.

ด้วย กฟภ.อ้อมน้อย...จะขอตัดไฟเพื่อแก้ไขจุดร้อนบริเวณ สถานีอ้อมน้อย๒ และสถานีศาลายา ตามรายงาน Thermo Scan จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ /บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ONB05	๑๘ ส.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	สถานีอ้อมน้อย๒ และสถานีศาลายา ด้วยวิธีฮอทไลน์ กระเช้า	ONB05S-01	-	นายภาณุวัฒน์ คนหาญ ๐๙ ๔๔๕๖ ๖๙๕๖
๒.	ONB01	๑๘ ส.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.		ONB01S-01	-	
๓.	SLY07	๑๘ ส.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.		SLY07S-04	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...ไม่มี ผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวฐิษา รมโพธิ์ทอง ตำแหน่ง วศก.๔.ผปบ. โทร. ๐๙ ๓๓๕๙ ๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอรุณ จรดล.)

ตำแหน่ง วศก.รักษากรรแทน ผจก.กฟภ.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจพ.....(สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

Name of Object : สวิตช์ใบมีด ระเบิด ONB55-01 หน้าสถานีซ่อมน้อย 2

Inspected By :


File Name	20190614-111300-001.jpg	Created Date	2019 - 06 - 14	Created Time	11:13:00
Emissivity	0.95	Humidity	60%	Distance	20.00m
Reference	37.8°C	การไฟฟ้า	---	สถานีไฟฟ้า	---

IR Image



Camera Info	Value
Camera type	T8
Camera serial	22T8R50066
Camera range	180.0°C
Camera range	-20.0°C
Area analysis	Value
Area01 Max	71.4 dt: 33.6°C
Area02Max	37.8 dt: 0.0°C

Visual Image



สถานที่	
หมายเลข	
แรงดันไฟฟ้า	
พีดเคอร์	
อุปกรณ์	
เฟส	

Notes

สาเหตุ : จุดร้อนหน้าสัมผัส

ชื่อแนะนำ :

ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ :

วันที่ :

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ช่อมน้อย

72/106 ถ.พุทธมณฑล สาย 5 ต.ไร่จีน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority


Name of Object : สวิตช์ใบมีด ครัวต ONB1S-01 หน้าสถานีซ่อมม็อบ 2

Inspected By :

File Name	20190614 111518 002.jpg	Created Date	2019 - 06 - 14	Created Time	11:15:18
Emissivity	0.95	Humidity	60%	Distance	20.00m
Reference	40.37C	การไฟฟ้า	---	สถานีไฟฟ้า	---



Camera Info	Value
Camera type	T8
Camera serial	22T8R50066
Camera range	180.07C
Camera range	-20.07C
Area analysis	Value
Area01 Max	84.0 ct: 43.77C
Area02Max	40.3 ct: 0.07C



สถานที่	
หมายเลข	
แรงดันไฟฟ้า	
พิดเซอร์	
อุปกรณ์	
เฟส	

Notes

สาเหตุ : จุดร้อนหน้าสวิตช์

ข้อแนะนำ :

ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ:

วันที่:


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ช่อมม็อบ
72/106 ถ.พุทธมณฑล สาย 5 ต.ไร่สีง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210




Name of Object : สถานีศาลายา SLY คัด UG SLY 75 - 04 ก่อนถึงสาย ก.

Inspected By :

File Name	20190622-114519-004.jpg	Created Date	2019 - 06 - 22	Created Time	11:45:18
Emissivity	0.95	Humidity	60%	Distance	20.00m
Reference	26.8°C	การไฟฟ้า	---	สถานีไฟฟ้า	---



Camera Info	Value
Camera type	T8
Camera serial	22TBR50066
Camera range	180.0°C
Camera range	-20.0°C
Area analysis	Value
Area01 Max	79.0 dt:52.3°C
Area02Max	26.8 dt: 0.0°C



สถานที่	
หมายเลข	
แรงดันไฟฟ้า	
พิกัด	
อุปกรณ์	
เฟส	

Notes

สาเหตุ: อารแรงจุดต่อเฟส อ

ข้อแนะนำ: แก้ไขภายใน 1 เดือน

ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ:

วันที่:

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชลบุรี
72/106 ถ.พุทธมณฑล สาย 5 ต.ไร่จีน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

