การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.(ปน.)อมน. 1676 /๒๕๖๒ | วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัถพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา | ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายระยอง ห้วยหงษ์ทอง | ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า อ้อมน้อย จะขอดับไฟเพื่อแก้ไขจุดร้อนบริเวณ สถานีอ้อมใหญ่ ๓ ด้วยวิธีฮอทไลน์กระเช้า ตามรายงาน Thermo Scan จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	OYL02	๑ ก.ย. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไขจุดร้อนบริเวณหางปลาด้วยวิธีฮอทไลน์กระเช้า	OYL2S-10	-	นายภาณุวัฒน์ คนหาญ ๐๙ ๔๔๕๖ ๖๙๕๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี ผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบ
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวฐิชา ร่มโพธิ์ทอง ตำแหน่ง วศก.๔ ผปบ. โทร ๐๙ ๓๓๕๙ ๕๑๕๑
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☑ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

นา[illegible]
ชผ.ปบ ปฏิบัติงานแทน
ผ.ปบ.กฟภ.อ้อมน้อย

(นายระยอง ห้วยหงษ์ทอง)
ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.อมน.

<u>สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓</u>
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ .....

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ..... ประสานงานการขอดับไฟกับ .....

.....(
(..... .....)

<u>สำหรับผู้อนุมัติ</u>

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. .....
อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง ..... แผ่น
แผนผังแนบ ..... แผ่น

ผจฟ. ..... (สถานีฯ .....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

Name of Object : สวิตช์ใบมีด ระหัส OYL25-10 ปากซอยไทยการ์เมน					
Inspected By :					
File Name	20190615-100320 001.jpg	Created Date	2019 - 06 - 15	Created Time	10:03:20
Emissivity	0.95	Humidity	60%	Distance	20.00m
Reference	30.3?C	การไฟฟ้า	---	สถานีไฟฟ้า	---

IR Image

Camera info	Value
Camera type	T8
Camera serial	22T8R50066
Camera range	180.0?C
Camera range	-20.0?C
Area analysis	**Value**
Area01 Max	63.8 dt:33.4?C
Area02Max	30.3 dt: 0.0?C

Visual Image

สถานที่	
หมายเลข	
แรงดันไฟฟ้า	
ฟีดเดอร์	
อุปกรณ์	
เฟส	

Notes

สาเหตุ : จุดร้อนหน้าสัมผัส

ข้อแนะนำ :

ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ:

วันที่:

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ้อมน้อย

72/106 ถ.พุทธมณฑล สาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority