



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- ๑๙๕/๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา  
ชื่อผู้ส่ง นายเรวัต กาญจนะ

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้ากฟอ.กระทุ่มแบน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒.๒ เควี.....ตามแผนผังสังเขปแบบ  
จำนวน.....๒.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๐๗ KTU	๑๗ ก.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี ให้เทศบาลนครอ้อมน้อย วางท่อระบายน้ำ และแก้ไขเสาไฟฟ้าแรงสูงแตกร้าว ในซอยสุขาภิบาล ๙ คลองแค	DIS KTD ๗S-๐๓ ปลด ปากซอยสุขาภิบาล ๙	สุดไลน์ฟีดเดอร์ ๗ กทบ.๔ ท้ายซอย	นายปรีชา แก้วสีม่วง ชม.ปบ.กทบ. โทร.๐๘๙-๗๘๓๑๙๖๖ นายลือชัย ศรีจันทร์อินทร์ ชม.ปบ. โทร.๐๘๙-๗๘๓๑๙๖๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบประมาณ ๕๕ ราย.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มงบัวชัย...ตำแหน่ง...หน.ปบ.กฟอ.กทบ.....โทร.๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓...

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  ๑.๑ มีโอกาสชำรุด  ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายเรวัต กาญจนะ )

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง.....แผ่น  
แผนผังแนบ.....แผ่น

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก.....(สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังสถานะปัจจุบันบริเวณในซอยสุขาภิบาล ๙ ก่อนดับกระแสไฟฟ้า ปฏิบัติงานของช่าง กฟอ.กระทุ่มแบน

เพื่อให้ ผกส.กทบ. ดำเนินการย้ายแนวเสาไฟฟ้า ให้เทศบาลนครอ้อมน้อย วางท่อระบายน้ำ

และให้ ผบป.กทบ. แก้ไขเสาไฟฟ้าแรงสูงแตกร้าวชำรุด ตามรายงาน Patrol Man

ปฏิบัติงานในวันพุธ ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น.




หมายเหตุ มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบประมาณ 55 ราย

แผนผังสถานะปัจจุบันบริเวณในซอยสุขาภิบาล ๙ หลังดับกระแสไฟฟ้า ปฏิบัติงานของช่าง กพอ.กระท่อมแบน

เพื่อให้ ผกส.กทบ. ดำเนินการย้ายแนวเสาไฟฟ้า ให้เทศบาลนครอ้อมน้อย วางท่อระบายน้ำ

และให้ ผบป.กทบ. แก้ไขเสาไฟฟ้าแรงสูงแตกร้าวชำรุด ตามรายงาน Patrol Man

ปฏิบัติงานในวันพุธ ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น.



หมายเหตุ มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบประมาณ 55 ราย

เส้นทึบสีเขียวไลน์ไฟเคเตอร์ 7 สถานี กทบ.4 ไฟดับ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุด Shot Ground