

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สพ.สามพราน 1- สพ.อ้อมใหญ่ 2		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ก.ย. 62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1095/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รัชนีตรสาคร		วันที่ 22 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 22 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 23/8/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ตรวจสอบสวิตชิงหมายเลข 1092 ให้เบรกเกอร์ 115 เควี สถานี อ้อมใหญ่ 2 รหัส OYK03YB-01 อยู่สถานะปลด พร้อมใบมิด						
3	SAA06YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	-
4	แจ้งพนักงานสถานี สามพราน 1 ตรวจสอบโหลดที่ SAA06YB-01 เป็น 0						
5	เมื่อพร้อมดับไฟ						
6	SAA06YB-01	สับ	ปลด		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	SAA06YS-02	สับ	ปลด		SAA	-	ใบมิด 115 เควี
8	SAA06YS-03	สับ	ปลด		SAA	-	ใบมิด 115 เควี
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน ให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
13	ตรวจสอบงานสวิตชิงหมายเลข 1092 ให้บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี สพ.อ้อมใหญ่ 2 รหัส OYK03YB-01 ให้แล้วเสร็จก่อน						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
16	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
17	SAA06YS-02	ปลด	สับ		SAA	-	ใบมิด 115 เควี
18	SAA06YS-03	ปลด	สับ		SAA	-	ใบมิด 115 เควี
19	SAA06YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	SAA06YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

บริเวณที่ติดตั้งสายส่ง และแก๊สโซลาร์ฟาร์ม

