



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อมน.(ปบ.) 1176 /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักตพงษ์ วงษ์พันธุ์

ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรย์ ชาตวัฒนานนท์

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท)รักษาการแทน ผจก.กฟภ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า อ้อมน้อย จะขอตัดไฟเพื่อแก้ไขจุดร้อนบริเวณ สถานีอ้อมน้อย ๑ และสถานีศาลายา ด้วยวิธีชอทไลน์กระแส  
ตามรายงาน Thermo Scan จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SLY07	๑๖ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	HL กระเช้าแก้ไขจุด ร้อน สถานีศาลายา และสถานีอ้อมน้อย ๒	SLY07S-05	-	นายภักตพงษ์ คนหาญ ๐๙ ๕๕๕๖ ๖๙๕๖
๒	ONB10	๑๖ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.		ONB10S-02	-	
*								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี ผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวฐิชา ร่มโพธิ์ทอง ตำแหน่ง วศก.๔ สมทบ โทร. ๐๙ ๓๓๕๙ ๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวิฑูรย์ ชาตวัฒนานนท์)

ตำแหน่ง รจก.(ท)รักษาการแทน ผจก.กฟภ.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๒ พิดเดอร์ ONB10 จาก ONB10S-02 ถึง  
ในวันที่ 16 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ๗๙๓

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย วิฑูรย์ ชาตวัฒนานนท์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธำรงค์ ร่มโพธิ์ทอง

12 มิ.ย. 62

วิฑูรย์ ชาตวัฒนานนท์  
(นายวิฑูรย์ ชาตวัฒนานนท์)  
รจก.กฟภ.อมน.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 1670

เรียน ผจก. กฟภ. ออม.

อก.บช.(ก.๓), อก.รว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายวิฑูรย์ ชาตวัฒนานนท์)

14 มิ.ย. 2562

อก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น


ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม


ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



Name of Object : SF6 รั้วหีส SLY75-05 ปากซอยโพลีกลาส					
Inspected By :					
File Name	20190514-101235-004.jpg	Created Date	2019 - 05 - 14	Created Time	10:12:34
Emissivity	0.95	Humidity	60%	Distance	20.00m
Reference	31.77C	การไฟฟ้า	--	สถานีไฟฟ้า	---



Camera info	Value
Camera type	T8
Camera serial	22T8R50066
Camera range	180.07C
Camera range	-20.07C
Area analysis	Value
Area01 Max	148.6
Area02Max	31.7 dt: 0.07C



สถานี	
หมายเลข	
แรงดันไฟฟ้า	
ฟีดเตอร์	
อุปกรณ์	
เฟส	

Notes

สาเหตุ : จุดร้อนหน้าสัมผัสทางปลา

ข้อเสนอแนะ :

ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ:

วันที่:


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ้อมน้อย  
 72/106 ถ.พุทธมณฑล สาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210  
 โทร. 02-4206656




Name of Object : สวิตช์ใบมีด ระเบิด ONB10S-02 สวมกล้วยไม้

Inspected By :

File Name	20190419-144904-002.jpg	Created Date	2019 - 04 - 19	Created Time	14:49:04
Emissivity	0.95	Humidity	60%	Distance	20.00m
Reference	29.67C	การไฟฟ้า	--	สถานีไฟฟ้า	--



Camera info	Value
Camera type	T8
Camera serial	22T8R50066
Camera range	180.0?C
Camera range	-20.0?C
Area analysis	Value
Area01 Max	78.4 dt:48.8?C
Area02Max	29.6 dt: 0.0?C



สถานที่	
หมายเลข	
แรงดันไฟฟ้า	
ฟีดเตอร์	
อุปกรณ์	
เฟส	

Notes

สาเหตุ : จุดร้อนหน้าสวิตช์

ข้อแนะนำ : แก้ไขภายใน 1 เดือน

ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ:

วันที่:

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ้อมน้อย  
 72/106 ถ.พุทธมณฑล สาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

